


KRONPRINS OLAVS ALLÉ

Nr. 7

Klasse A

i.

| | |
|---|--|
| Gate Kronprins Olavs Allé nr. 7 | |
| Betegnelse Klosterenget | |
| Eier 1970 | |
| Takst kr. 000 | Areal tomt m ² , bygninger m ² |
| Bruk Bolig | |
| Oppført <small>KJENT</small> | tidligst 1850 senest omkring 1850-60 <small>ANTATT</small> |
| Siste brann | Tidligere branner |
| Byggherre lektor Karstens | Oppr. bruk Gårdsanlegg |
| Arkitekt <i>Langlét (sanns. vis)</i> | |
| Plantype | |
| Hovedmål | Etasjer 2 (1½) |
| Grunnmur Stein. Fuget. | Kjeller Delvis |
| Vegger Tømmer. Stående faspanel. | |
| Tak Saltak. Skifer. Midtark. | |
| Lövsagarbeider under renne. | |
| <p>Eksterior Symmetrisk om midtakse. Danner aksialt anlegg. Krysspост-vinduer m. 4 ruter. Söyleramming m. runde söyler og flatt overbord. Nygotisk preg. Utskåret kryssfelt under mönet.</p> <p>Interior Gotiske detaljer m. rund stoffer på dör og vinduskarmer. Meget bra bevart.</p> <p>Gårdsplass, akseanlegg m. praktfull hage.</p> <p>Utthus Ildhus. Stallbygn. Vognhus m.m.</p> | |
| <p>Ombygging</p> <p>Intet materiale i BA.</p> <p>Restaurering pågår.</p> | |
| <p>Tegninger, oppmålinger</p> <p>Planer kjeller 1. og 2. etg. finnes hos eier. Delvis fasade både hovedbygn. og sidebygn. Plan av to andre bygn. på eien- dommen. Situasjonsplaner. Tekn. planer.</p> | |
| Ønskelige forandringer | |
| Omgivelser | |
| Positive | |
| Vedlikeholdstilstand | A-B |
| Antikvarisk tilstand | B |
| Arkitekturvurdering | A |
| Miljøvurdering | A |
| Prioritering | A |
| Dato | 1.5.75 |
| Sign | J.T. |

| | | |
|---|------|-------|
| Gate Klostergaten | | nr. 7 |
| Eldre bilder | Foto | |
| Litteratur <i>Ark: "Arkitektur og Dekorativ Kunst" 1911, s. 210 ff.</i> | | |
| Kilder | | |
| Tidligere bygning brent/revet | | |
| Kultur-, personalhistorie | | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | | |
| Fremtidige planer | | |
|  | | |
| 171.36 | | |